



告知函

编号: 2023-CGZL-015

钢一控股集团有限公司:

于 2023 年 8 月 5 日, 船厂向贵司订购了 不锈钢管 材料, 现根据: 1. 采购部 (同时收集相关部门的反馈信息) ; 2. 质量管理部检验报告 ; 反馈贵司在此批次材料/设备供货中存在: 1. 供货能力 ; 2. 供货质量 ; 3. 产品价格 ; 4. 售后服务 ; 5. 环境因素 , 存在问题, 现告知如下:

一、 问题分类及程度

1. 供货能力: A 非常差 ; B 差 ; C 一般 ; (主要考核认可资料/交货时间的及时性)
2. 供货质量: A 非常差 ; B 差 ; C 一般 ;
3. 产品价格: A 非常高 ; B 高 ; C 适中 ;
4. 售后服务: A 非常差 ; B 差 ; C 一般 ;
5. 环境因素 A 非常差 ; B 差 ; C 一般 ;

问题简述及影响: 供货单位未按照要求提供产品质量证书 (材料化学成份)

二、 本次处理结果

1. 供货能力: A 保留追究 ; B 取消订单 ; 警告 ;
2. 供货质量: A 保留追究 ; B 退换/降低使用 ; C 警告 ;
3. 产品价格: A 保留追究 ; B 退货整改并书面说明 ; C 警告 ;
4. 售后服务: A 保留追究 ; B 提供书面报告 ; C 警告 ;
5. 环境因素 A 保留追究 ; B 提供书面报告 ; C 警告 ;

其它处理及纠正方案: 请按照要求提供产品质量证书

月度及年度累计情况: _____

最终处理结果: 请在收到本函件 5 个工作日内按照要求提供相关资料

采购业务人意见/签字: 石祥振

采购部经理意见/签字: 周佳林



分管副总意见/签字: _____

说明:

- 1、处理结果为保留追究的厂商, 立即暂停供货资格, 供应商需针对发生的问题做出书面报告, 经采购调查后确定结果: 情节严重的立即列入供应黑名单;
- 2、处理结果为取消订单、退换/降低使用、退货整改, 在月度连续累计 ≥ 2 次的暂停供货资格, 提供书面整改报告, 年度连续累计 ≥ 6 次的在年度供应商评定中列入供应黑名单;
- 3、处理结果为警告, 在月度连续累计 ≥ 4 次的暂停供货资格, 提供书面整改报告, 年度连续累计 ≥ 8 次的在年度供应商评定中列入供应黑名单;

注: 暂停供货资格及列入供应黑名单需分管副总签字;

供货厂商签收/盖章:

石祥振



产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE
(EN10204-3.1)

BV Report Number: 05689CHN23
质保书号 Cert NO: 2023120501
合同号 PO No.: GYN23080835/810/837
客户名称 Customer: 招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司

执行标准 Product Standard	材料牌号 Material Grade	规格描述 Size (OD×TL) mm	冶炼炉号 Heat No.	生产批号 Batch No.	数量 PCS	重量 Weight Kg	交货状态 Delivery Conditions							
ASTM A312-2022 the Classification	TP304L	Φ26.67*2.11*6000	A0301175	2308-1550	12	83.28	固溶 酸洗 Solid solution Pickling							
化学成分 Chemical Composition (%)														
序号 Item	Position	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Ti	N	Other
1	B	≤0.035	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	18.0-20.0	8.0-13.0	/	/	/	/	/	/
		0.029	0.56	1.57	0.038	0.002	18.20	8.00	/	/	/	/	/	/
物理机械性能 Material Properties														
夏比 V 型冲击试验 Sharp V-notch Impact Test at -196 °C														
序号 Item	室温拉伸 Tensile Test at RT		硬度测试 Hardness HV		晶粒度 Grain size	焊缝弯曲试验 Weld Bending Test	压扁试验 Flattening Test							
	P&D*	R _m MPa	A %	Individual				Average						
1	FS*	405	54	/	/	/	合格							
							合格							
序号 Item	外观和尺寸 Visual & Dimension		晶间腐蚀试验 Intergranular Corrosion Testing		水压测试 Hydraulic Test		扩口试验 Expanding test							
	焊缝无损探伤 Weld Seam NDT	射线探伤 RT	材料一致性鉴定 PMI	合格	合格	合格	合格							
1	/	合格	合格	合格	/	/	/	/						
质量承诺 Quality Commitment: 1. 本产品按照 ASTM A312 规范和相应标准进行生产制造。 The product is manufactured in accordance with ASTM A312 or corresponding standards. 2. 本产品的生产过程与认可条件保持一致。 The manufacturing process of this product is consistent with the recognition condition. 3. 本产品的批准和接受的验收技术条件试验合格, 试验项目及试验数据真实有效。 The test result of this product is qualified according to the technical conditions approved and accepted, the test items and test data are true and effective. 4. 本公司对产品质量负责。 We are responsible for the quality of products.														
编制 Prepared By: 尹美华 Date: 2023-12-05				审核 Reviewed By: Date: 2023-12-05				验船师 The Surveyor: Date:						

* 备注: P&D 代表试样的位置和方向, W 代表焊缝, B 代表母材, L 代表纵向, T 代表横向, FS 代表整管; 例如: WL 代表在焊缝位置纵向。
 * Note: P&D=Position and Direction of test sample, W=Weld, B=Base Metal, L= Longitudinal, T=Transverse, FS=Full section specimen; e.g.: WL=Longitudinal direction in weld.